

BOLETIM TÉCNICO



Revisão Sid ITW Devcon 00 00 05/06/2014 17/04/2012

Flexane ® Fast Cure Rubber Repair Putty 15049 - 400ml



Descrição

Uretano de cura rápida flexível para reparação de equipamentos de borracha.

Uso Pretendido Conserto de avarias e danos em equipamentos de borracha, revestimento de equipamentos sujeitos ao desgaste, impacto, abrasão, vibração, expansão e contração.

Limitações

Propriedades Físicas Típicas

Os dados devem ser considerados somente representativos e não devem ser usados para finalidades do projeto.

Massa Tixotrópica

0,0014 mm/mm 49XC (120°F)

0.054m² a 6.35mm

82°C (180°F)

08 minutos

Preto

80:20

100

0.85cm³/q

Após 7 dias de cura a 75°F (24°C)

Cor Proporção de Mistura Viscosidade da mistura % Sólidos por Volume Volume Específico Contração pós cura Temperatura de Resistência (úmido) Temperatura de Resistência (seco) Cobertura por Unidade Dureza pós cura Resistência Dielétrica Resistência a Compressão

Tempo de Trabalhabilidade a 24°C

87A 350 volts/mils 2.400 psi Resistência ao Rasgo 275 pli Alongamento Máximo 500% Resistência a Abrasão 220mg loss per 1,000 rev. (CS17 wheel/1K cycles Tempo de cura Funcional 16 horas

Retorno ao Trabalho Leve 2 horas **NORMAS**

Contração pós cura ASTM D 2566 Resistência ao Rasgo ASTM D 624 Máximo Alongamento ASTM D 412 Resistência Dielétrica, volts/mil ASTM D 149 Dureza pós cura Shore D ASTM D 2240 Resistência a compressão (Uretanos) ASTM D 412



Preparação da Superfície

SUPERFÍCIES METÁLICAS: Limpar completamente a área a ser reparada, reconstruída ou revestida com Devcon® Cleaner Blend 300 ou similar. Remover todo óleo, graxa ou sujeira. Criar rugosidade na superfície esmerilhando com roda grossa, lixa abrasiva ou jateamento. Aplicar uma camada de Devcon® FL-10 Primer e permitir secagem durante 15 minutos. Se a superfície metálica requerer máxima tensão superficial ou estiver exposta a umidade, aplicar uma camada do Primer FL-20 por cima do Primer FL-10.

SUPERFÍCIES DE BORRACHA: Limpar completamente a área com uma lixa abrasiva e Devcon® Cleaner Blend 300 ou similar. Superfícies de borracha podem ser deixadas ásperas utilizando esmeril com roda grossa. A superfície deve estar sempre livre de óleo e sujeira, evitando assim, o entupimento dos "poros" da borracha. Esfregar a supefície com Devcon® Cleaner Blend 300 ou similar até o objeto utilizado para limpeza, adquirir a coloração clara. A borracha deverá parecer nova ou de uma coloração límpida. Aplicar uma camada de Devcon® FL-20 Primer e permitir secagem durante 15 a 20 minutos. Utilizar Devcon® Primer FL-40 em superfícies de borracha de difícil adesão, para excelente resistência ao desplacamento. Múltiplas camadas podem ser necessárias para superfícies de borracha muito porosas.

Para MÁXIMA ADESÃO, executar jateamento abrasivo até rugosidade mínima de 2 a 3 mils. Jatear até um acabamento de metal branco conforme norma SSPC-SP5 (Steel Structure Painting Council). Logo após o jateamento iniciar a aplicação dos Primers, evitando assim a oxidação.

Instruções De Mistura

- ---- Para assegurar propriedades de cura e dureza, misture Flexane na temperatura entre 18°C e 29°C ----
- 1) Agitar bem o endurecedor separadamente..
- 2) Adicionar o endurecedor à resina ainda na embalagem original.





BO LETIM TÉCNICO



- 3) Misturar completamente com chave de fenda ou ferramenta similar. Raspar bem as laterais e o fundo do recipiente até uma mistura homogênea e consistente ser obtida. O Flexane irá tornar-se mais rígido rapidamente durante os primeiros 2 minutos, mas isto NÂO quer dizer que o polímero esteja curado.
- 4) Transferir a mistura para um recipiente de plástico (incluso no Kit).
- 5) Limpar a espátula e mexer novamente durante 2 minutos.

Instruções de Aplicação

- 1. Monte o cartucho na pistola manual (#15043) ou pistola pneumática (#15041).
- 2. Rosquear #15047 bocal de mistura (usada com dois cartuchos)
- 3. Coloque o bico de mistura de volta para o tamanho do orifíco desejado.
- 4. Aperte o cartucho, permitindo as três primeiras polegadas de mistura serem descartadas para a regularidade da mistura até obter uma mistura unificada. (a cor é uniforme e sem estrias)
- 5. Concluir a aplicação o mais rapidamente possível..

IMPORTANTE:

Substituir o bocal de mistura a cada quatro minutos para garantir a mistura homogênea. Devido ao curto tempo de vida útil (8 minutos) a cura do produto Flexane pode curar no bico, caso a aplicação não seja rápida.

Armazenamento

Armazenar em temperatura ambiente.



Conformidades

Nenhuma

Resistências Químicas

As resistências químicas são verificadas após 7 dias de cura, em temperatura ambiente [30 dias de imersão a 24\mathbb{KC}].

| 1,1,1-Tricloroetano | Ruim |
|---------------------------|-----------|
| Sulfato de Alumínio 10% | Muito Bom |
| Óleo de corte | Regular |
| Gasolina (sem chumbo) | Ruim |
| Ácido Hidroclorídrico 10% | Muito Bom |
| Ácido Hidroclorídrico 36% | Muito Bom |
| Isopropanol | Ruim |
| Metil Ftil Ketone | Ruim |

| Ácido Fosfórico 10% | Muito Bom |
|---------------------------|-----------|
| Hidróxido de Potássio 40% | Muito Bom |
| Hidróxido de Sódio 50% | Muito Bom |
| Hipoclorito de Sódio | Muito Bom |
| Xileno | Ruim |



Precauções

Favor consultar material apropriado de normas de Segurança (MSDS), antes de usar este produto. Para assistência técnica, favor ligar para (11) 3474-4300

SOMENTE PARA USO INDUSTRIAL

Garantia

Devcon\(\times\) irá repor qualquer material que apresentar defeito. Devido a armazenagem, manipulação e aplicação estarem além de nosso controle, não podemos aceitar nenhuma responsabilidade sobre os resultados obtidos.

Aviso Legal

Todas as informações contidas nesta folha de dados foram baseadas em teste de laboratório e não tem a finalidade de projeto. A ITW Devcon não faz nenhuma reclamação ou garantia à respeito destes dados.

